

INFORME DE ENSAYO EMITIDO POR APPLUS NORCONTROL S.L.U.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

LOCALIDAD: A CORUÑA

CENTRO: AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

PROVINCIA: 15011 A CORUÑA

DIRECCIÓN: C/ Manuel Murguía (Casa del Agua) 5ª Planta

PAÍS: ESPAÑA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:

NATURALEZA: Arena

F. TOMA MUESTRA: 10/06/13

REF. CLIENTE: PLAYA DE SAN AMARO 10/06/12

F. RECEPCIÓN: 10/06/13

OBSERVACIONES: Tomado por Laboratorio

ANÁLISIS FÍSICO/QUÍMICO

Inicio 10/06/13 **Fin** 08/07/13

	Parametro	Unidades	Resultado
1	Metales		
	Arsénico	(mg/kg m.s.)	85.9
	Cadmio	(mg/kg m.s.)	<0.5
	Cromo	(mg/kg m.s.)	3.30
	Cobre	(mg/kg m.s.)	<3
	Cinc	(mg/kg m.s.)	16.3
	Níquel	(mg/kg m.s.)	<3
	Plomo	(mg/kg m.s.)	3.26
2	Mercurio	(mg/kg m.s.)	<0.4
3	Hidrocarburos totales (TPH 's)	(mg/kg(ms))	<50

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

Inicio 10/06/13 **Fin** 18/06/13

	Parametro	Unidades	Resultado
1	Enterococos	(ufc/g)	<10
2	Escherichia Coli	(ufc/g)	<10
3	Candida Albicans	(ufc/g)	<10
4	Hongos Totales	(ufc/g)	<10

Laboratorio Análisis Químicos de SADA
Ctra. N-VI, Km. 582 15168 SADA - (A Coruña)
Tlf.: 981 014 500 Fax: 981 014 550
www.appluscorp.com

Página 2 de 2

Nº INFORME: 1710/13/12713

INFORME DE ENSAYO EMITIDO POR APPLUS NORCONTROL S.L.U.

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

Nota.- (m.s.) Los resultados son expresados sobre materia seca (muestra seca a 105°C)

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA

METODOLOGÍA EMPLEADA

- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | 1 | C6-9 86040 / Det. de metales en suelos y residuos por ICP-AES | Q | 2 | C6-9 86030 / A.A.- Vapor frío |
| Q | 3 | Espectroscopía FTIR | M | 2 | Análisis Externo / Filtración de membrana |
| M | 1 | Análisis Externo / Filtración de membrana | M | 4 | Análisis Externo / Recuento |
| M | 3 | Análisis Externo / Recuento | | | |

Supervisor de laboratorio (Dpto. Microbiología)

Jose Angel Martínez Pontevedra
A Coruña, 9 de Julio de 2013

Applus⁺
Applus Norcontrol, S.L.U.



Supervisor de laboratorio (Dpto. Físico-Químico)

Jose Angel Martínez Pontevedra
A Coruña, 9 de Julio de 2013

Applus⁺
Applus Norcontrol, S.L.U.



Garantía de Calidad de Servicio

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@appluscorp.com