

INFORME DE ENSAYO EMITIDO POR APPLUS NORCONTROL S.L.U.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

LOCALIDAD: A CORUÑA

CENTRO: AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

PROVINCIA: 15011 A CORUÑA

DIRECCIÓN: C/ Manuel Murguía (Casa del Agua) 5ª Planta

PAÍS: ESPAÑA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:

NATURALEZA: Arena

F. TOMA MUESTRA: 23/07/18

REF. CLIENTE: Playa Riazor

F. RECEPCIÓN: 24/07/18

OBSERVACIONES: Tomado por Laboratorio

ANÁLISIS FÍSICO/QUÍMICO

Inicio 24/07/18 **Fin** 18/09/18

	Parametro	Unidades	Resultado
1	Hidrocarburos totales (TPH 's)	(mg/kg m.b.)	<50
2	Metales		
	Arsénico	(mg/kg m.s.)	<6
	Cadmio	(mg/kg m.s.)	<0.5
	Cinc	(mg/kg m.s.)	3.56
	Cobre	(mg/kg m.s.)	<3
	Cromo	(mg/kg m.s.)	<3
	Níquel	(mg/kg m.s.)	<3
	Plomo	(mg/kg m.s.)	<3
3	Mercurio	(mg/kg m.s.)	<0.1

ANÁLISIS BIOLÓGICO/MICROBIOLÓGICO

Inicio 24/07/18 **Fin** 31/07/18

	Parametro	Unidades	Resultado
1	Enterococos	(ufc/g)	0
2	Escherichia Coli	(ufc/g)	0
3	Candida Albicans	(ufc/g)	0
4	Hongos Totales	(ufc/g)	500

Laboratorio Análisis Químicos de SADA
Ctra. N-VI, Km. 582 15168 SADA - (A Coruña)
Tlf.: 981 014 500 Fax: 981 014 550
www.appluscorp.com

Página 2 de 2

Nº INFORME: 1710/18/23543 - SAD

INFORME DE ENSAYO EMITIDO POR APPLUS NORCONTROL S.L.U.

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

Nota 1.- (m.s.) Los resultados son expresados sobre materia seca (muestra seca a 105°C)

Nota 2.- (m.b.) Los resultados son expresados sobre materia bruta (muestra húmeda)

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA

METODOLOGÍA EMPLEADA

- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | 1 | Espectroscopía FTIR | Q | 2 | C6-9 86040 / Det. de metales en suelos y residuos por ICP-AES |
| Q | 3 | C6-9 86044 / Mercurio en suelos y residuos por CV-AFS | M | 2 | Análisis Externo / Filtración de membrana |
| M | 1 | Análisis Externo / Filtración de membrana | M | 4 | Análisis Externo / Recuento |
| M | 3 | Análisis Externo / Recuento | | | |

Jefe de Dpto. Laboratorio (Dpto. Biología/Microbiología)

J. Benito Rodríguez Fernández

A Coruña, 21 de Septiembre de 2018

Jefe de Dpto. Laboratorio (Dpto. Físico-Químico)

J. Benito Rodríguez Fernández

A Coruña, 21 de Septiembre de 2018

Applus⁺
Applus Norcontrol, S.L.U.
[Firma]

Applus⁺
Applus Norcontrol, S.L.U.
[Firma]

Garantía de Calidad de Servicio

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@appluscorp.com

Este informe no podrá ser reproducido total o parcialmente sin aprobación escrita de Applus Norcontrol

Los resultados de este informe sólo afectan a las muestras sometidas a análisis

Applus Norcontrol, S.L.U. Inscrita en el Registro Mercantil de Coruña, Hoja 1507, Folio 114, Tomo 292, Libro 138, Sec. 3ª de Sociedades. C.I.F. B-150.44.357.