

INFORME DE ENSAYO EMITIDO POR APPLUS NORCONTROL S.L.U.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

LOCALIDAD: A CORUÑA

CENTRO: AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

PROVINCIA: 15011 A CORUÑA

DIRECCIÓN: C/ Manuel Murguía (Casa del Agua) 5ª Planta

PAÍS: ESPAÑA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:

NATURALEZA: Agua de mar

F. TOMA MUESTRA: 23/07/12

REF. CLIENTE: PLAYA DEL ORZÁN 23/07/12

F. RECEPCIÓN: 23/07/12

OBSERVACIONES: Tomado por Applus Norcontrol

ANÁLISIS FÍSICO/QUÍMICO

Inicio 23/07/12 **Fin** 24/07/12

	Parametro	Unidades	Resultado
1	pH (a 25°C)	(Udes. pH)	8.00

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

Inicio 23/07/12 **Fin** 27/07/12

	Parametro	Unidades	Resultado
1	Enterococos	(ufc/100 ml)	Ausencia
2	Escherichia Coli	(ufc/100 ml)	4

Laboratorio Análisis Químicos de SADA
Ctra. N-VI, Km. 582 15168 SADA - (A Coruña)
Tlf.: 981 014 500 Fax: 981 014 550
www.appluscorp.com

Nº INFORME: 1710/12/14245

INFORME DE ENSAYO EMITIDO POR APPLUS NORCONTROL S.L.U.

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA

METODOLOGÍA EMPLEADA

Q 1 C6-9 81000 / Electrometría "in situ"
M 1 Análisis Externo / Filtración de membrana


M 2 Análisis Externo / Filtración de membrana


Jefe de Departamento Laboratorio (Dpto. Microbiología)

J. Benito Rodriguez Fernández
A Coruña, 8 de Agosto de 2012

Jefe de Departamento Laboratorio (Dpto. Físico-Químico)

J. Benito Rodriguez Fernández
A Coruña, 8 de Agosto de 2012

Applus⁺
Applus Norcontrol, S.L.U.


Applus⁺
Applus Norcontrol, S.L.U.


Garantía de Calidad de Servicio

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@appluscorp.com