

\* Los ensayos y actividades marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

Laboratorio Análisis Químicos de SADA  
Ctra. N-VI, Km. 582 15168 SADA - (A Coruña)  
Tlf.: 981 014 500 Fax: 981 014 550  
www.appluscorp.com

Página 1 de 2

Nº INFORME: 1710/12/10403

Nº ACTA: 17699

**INFORME DE ENSAYO EMITIDO POR APPLUS NORCONTROL S.L.U.**

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

**NOMBRE:** AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

**LOCALIDAD:** A CORUÑA

**CENTRO:** AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

**PROVINCIA:** 15011 A CORUÑA

**DIRECCIÓN:** C/ Manuel Murgía (Casa del Agua) 5ª Planta

**PAÍS:** ESPAÑA

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:**

**NATURALEZA:** Agua de mar

**F. TOMA MUESTRA:** 11/06/12

**REF. CLIENTE:** PLAYA DE OZA 11/06/12

**F. RECEPCIÓN:** 11/06/12

**OBSERVACIONES:** Tomado por Laboratorio

Recogida de la muestra en la zona de baño: la muestra se tomó a 30 cm por debajo de la superficie de las aguas y en aguas cuya profundidad es superior a 1 m.

**ANÁLISIS FÍSICO/QUÍMICO**

Inicio 11/06/12 Fin 21/06/12

	Parametro	Unidades	Resultado
*	1 pH (a 25°C)	(Udes. pH)	8.14
	2 Metales		
	Arsénico	(µg/l)	<50
	Cadmio	(µg/l)	<2.5
	Cromo	(µg/l)	<50
*	Cobre	(µg/l)	109
*	Cinc	(µg/l)	<50
*	Mercurio	(µg/l)	14.6
	Níquel	(µg/l)	<50
	Plomo	(µg/l)	<25

**ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO**

Inicio 11/06/12 Fin 19/06/12

	Parametro	Unidades	Resultado
*º	1 Enterococos	(ufc/100 ml)	Ausencia
*º	2 Escherichia Coli	(ufc/100 ml)	21

º Analito subcontratado a laboratorios evaluados según el sistema de calidad de Applus Norcontrol.

Este informe no podrá ser reproducido total o parcialmente sin aprobación escrita de Applus Norcontrol

Los resultados de este informe sólo afectan a las muestras sometidas a análisis

Applus Norcontrol, S.L.U. Inscrita en el Registro Mercantil de Coruña, Hoja 1507, Folio 114, Tomo 292, Libro 138, Sec. 3ª de Sociedades. C.I.F. B-150.44.357.

\* Los ensayos y actividades marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

Laboratorio Análisis Químicos de SADA  
Ctra. N-VI, Km. 582 15168 SADA - (A Coruña)  
Tlf.: 981 014 500 Fax: 981 014 550  
www.appluscorp.com

Página 2 de 2

Nº INFORME: 1710/12/10403

**INFORME DE ENSAYO EMITIDO POR APPLUS NORCONTROL S.L.U.**

**DEPARTAMENTO DE QUÍMICA**

*Las opiniones, interpretaciones, etc, que se indican a continuación están fuera del alcance de la acreditación de ENAC.*

**DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA**

*Las opiniones, interpretaciones, etc, que se indican a continuación están fuera del alcance de la acreditación de ENAC.*

**METODOLOGÍA EMPLEADA**

- |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | 1 | C6-9 81000 / Electrometría "in situ"      | Q | 2 | C6-9 81411 / Det. de elementos en aguas con elevada salinidad.<br>Método ICP-MS |
| M | 1 | Análisis Externo / Filtración de membrana | M | 2 | Análisis Externo / Filtración de membrana                                       |


**Jefe de Departamento Laboratorio (Dpto. Microbiología)**

**J. Benito Rodríguez Fernández**  
A Coruña, 25 de Junio de 2012

**Jefe de Departamento Laboratorio (Dpto. Físico-Químico)**

**J. Benito Rodríguez Fernández**  
A Coruña, 25 de Junio de 2012

**Applus<sup>+</sup>**  
Applus Norcontrol, S.L.U.  


**Applus<sup>+</sup>**  
Applus Norcontrol, S.L.U.  


**Garantía de Calidad de Servicio**

**Applus+**, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: [satisfaccion.cliente@appluscorp.com](mailto:satisfaccion.cliente@appluscorp.com)